



DE EU-Baumusterprüfung und -überwachung durch: • **IT** Certificazione e controllo CE da parte di: • **FR** Examen et surveillance CE de type par : • **GB** EU-Type examination and surveillance performed by: • **CZ** ES zkouška a kontrola konstrukčního vzorku prostřednictvím: • **SK** ES skúška a kontrola konštrukčnej vzorky prostredníctvom: • **PL** Badanie typu WE oraz nadzor prowadzony przez: • **SI** EU-pregled in nadzor tipa opravil: • **HU** Az EK típusvizsgálatot és -ellenőrzést végezte: • **HR/BA** EZ-típus ispitivanje i nadzor po: • **GR** Έλεγχος και εξέταση τύπου ΕΚ από: • **NL** EG-typeonderzoek en -controle door: • **SE** EU-typprovning och övertäckning genom: • **FI** EU-tyyppitarkastus ja -valvonta:

INTERTEK Italia S.p.A.
Via Guido Miglioli 2/A
20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI)
Italy

DE Benannte Stelle Nr.: • **IT** Organo nominato n.: • **FR** N° organisme notifié : • **GB** Notified Body No.: • **CZ** č. notifikovaného orgánu.: • **SK** č. notifikovaného orgánu.: • **PL** Instytut certyfikacyjny: • **SI** Priglaseno mesto št.: • **HU** Tanúsító szervezet sz.: • **HR/BA** Tijelo za ocjenu sukladnosti br.: • **GR** Αριθμός κοινοτοπίμενου οργάνου: • **NL** aangemelde instantie nr.: • **SE** Nr på anmält organ: • **FI** Ilmoitetun laitoksen nro:

Model number	Size
581310	10

DE Gebrauchsanweisung

Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 + A1:2018, für mittlere mechanische Risiken (KAT II)

Handhabung
Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der EN ISO 21420:2020 abweichen.
Handschuhe vor Gebrauch auf Unversehrtheit prüfen. Beschädigte oder in ihrer Eigenschaft veränderte Handschuhe nicht mehr verwenden.

EN 388: Mechanische Risiken	
	a Abriebfestigkeit 0–4
	b Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 0–5
	c Weiterreissfestigkeit 0–4
	d Stichfestigkeit 0–4
	e Schnittfestigkeit (TDM) A–F

Alle Leistungsstufen treffen nur auf den beschichteten Teil des Handschuhs zu.
Die Gesamtklassifizierung bei Handschuhen mit zwei oder mehreren nicht miteinander verbundenen Lagen gibt nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußeren Lage wieder.

EN 407: Thermische Risiken	
	a Brennbarkeit 0–4
	b Kontakthitze 0–4
	c Konvektive Hitze 0–4
	d Strahlungshitze 0–4
	e Kleine geschmolzene Me- 0–4 tallspritzer
	f Große geschmolzene Me- 0–4 tallspritzer

WARNING! Verletzungsgefahr
Handschuhe dürfen nicht in der Nähe von beweglichen Maschinentellen verwendet werden.

WARNING! Wahrscheinliche Lebens- oder Verletzungsgefahr!
Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die verstärkten/beschichteten Teile des Handschuhs. Handschuh darf nicht in Kontakt mit offener Flamme kommen.

WARNING! Wahrscheinliche Lebens- oder Verletzungsgefahr!
Schutzhandschuhe für Schweißer bieten keinen Schutz bei defekter Schweißausrüstung oder bei fehlerhaftem Gebrauch von Schweißausrüstung. Sie sind nicht geeignet in Fällen, in denen Schutzhandschuhe nach EN 60903 zum Schutz gegen Stromschlag benutzt werden müssen.

Hinweis: Handschuhe der Ausführung B werden empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.

Hinweis: Das Zeichen [x] anstelle einer Nummer bedeutet, dass der Handschuh nicht für die dieser Prüfung entsprechende Anwendung konstruiert wurde.

- Hinweise:**
- z. Zlgt. es kein genormtes Prüfverfahren für die Durchlässigkeit von UV-Strahlung von Handschuhmaterialien. Gegenwärtig werden jedoch Schutzhandschuhe für Schweißer so hergestellt, dass sie üblicherweise keine UV-Strahlung durchlassen.
 - mit Lichtbogen-Schweißvorrichtungen ist es nicht möglich, alle Schweißspannung führenden Teile gegen betriebsbedingten Direktkontakt zu schützen.
 - falls Handschuhe für Lichtbogen-Schweißen vorgesehen sind: Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschlag, der durch defekte Geräte oder Berühren von spannungsführenden Teilen verursacht wird. Nasse, verschmutzte oder mit Schweiß vollgesogene Handschuhe haben einen verringerten elektrischen Widerstand, was das Risiko eines Stromschlags erhöht.
 - Dieses Modell enthält keine Substanzen in Mengen, von denen bekannt ist, dass sie die Gesundheit oder hygienische Bedingungen des Benutzers beeinträchtigen.
 - Der Schutz vor Risiken oder Gefahren, die in diesen Dokumenten nicht erwähnt werden, ist nicht gewährleistet.
 - Die genannten Leistungsstufen gelten nur für die Handfläche des Handschuhs.
 - Das Modell darf nicht zum Lichtbogen-schweißen verwendet werden!

Material 581310
Baumwolle/Spaltleder

Hinweis: Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, indem die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich geprüft wird. Die maximale Tragedauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person.

Ergänzung:
"Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken."

Reinigung und Pflege
Reinigung und Pflege: Die genannten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Neue und gebrauchte Handschuhe sollten vor Benutzung gründlich auf Fehler überprüft werden, insbesondere nach einer Reinigung.

Lagerung/Haltbarkeit:
Bewahren Sie Handschuhe in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort (5-25 °C) auf und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung.
Jeder Handschuh hat ein individuelles Verfallsdatum, abhängig von den verwendeten Materialien. Der Handschuh zeigt das Herstellungsdatum im Monat/Jahr-Format.
Das tatsächliche Verfallsdatum während der Verwendung kann nicht angegeben werden, da es von den Verwendungsbedingungen abhängt.
Dies setzt voraus, dass der Handschuh in der vorgeschriebenen Weise aufbewahrt wird. Für jeden Einzelfall muss eine individuelle Risikobeurteilung durchgeführt werden. 3-5 Jahre nach der Herstellung können diese Handschuhe durabel sein.

Alterung
Die Leistungsstufen können bei sachgemäßer Lagerung (Feuchtigkeit, Temperatur, sauber, belüftet, Licht) durch Alterung nicht wesentlich beeinflusst werden.

Entsorgung
Die Handschuhe sind bei sachgerechter Behandlung im Hausmüll zu entsorgen. Verunreinigte Schutzhandschuhe, von denen eine Gefahr ausgehen kann, sind entsprechend fachgerecht zu entsorgen. Informationen dazu erhalten Sie beim zuständigen Abfallbeseitigungsverband.

Konformitätserklärung:
Die Konformitätserklärung kann auf der folgenden Webseite heruntergeladen werden www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

IT Manuale di istruzioni

Decreto (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 + A1:2018, per rischi meccanici di media entità (KAT II)

Utilizzo
Poiché i guanti sono adattati per scopi particolari, le lunghezze possono differire dai requisiti di cui alla norma EN ISO 21420:2020.

Controllare prima dell'uso che i guanti siano integri. Non utilizzare più i guanti danneggiati o che, comunque, hanno perso le loro caratteristiche.

EN 388: Rischi meccanici	
	a Resistenza all'abrasione 0–4
	b Resistenza al taglio (Coupe Test) 0–5
	c Resistenza allo strappo 0–4
	d Resistenza alle forature 0–4
	e Resistenza al taglio (TDM) A–F

I livelli di prestazioni sono validi unicamente alla parte rivestita del guanto.
La classificazione complessiva in caso di guanti con due o più strati non uniti tra loro, non riproduce necessariamente le prestazioni dello strato più esterno.

EN 407: Rischi termici	
	a Combustibilità 0–4
	b Calore da contatto 0–4
	c Calore convettivo 0–4
	d Calore radiante 0–4
	e Piccole proiezioni di metallo fuso 0–4
	f Grosse proiezioni di metallo fuso 0–4

AVVERTENZA! Pericolo di lesioni!
Non utilizzare i guanti in prossimità di parti di macchine in movimento.

AVVERTENZA! Probabile pericolo di lesioni gravi o mortali!
I risultati della verifica si riferiscono alla parte rinforzata/ricoperta del guanto. Il guanto non deve venire in contatto con fiamme libere.

AVVERTENZA! Probabile pericolo di lesioni gravi o mortali!
I guanti di protezione per saldatori non offrono sicurezza se l'attrezzatura di saldatura è guasta o se l'attrezzatura di saldatura non è usata correttamente. Non sono idonei per i casi in cui i guanti di protezione si devono usare in conformità alla norma EN 60903 per proteggere dalle folgorazioni elettriche.

Nota: I guanti in versione B sono consigliati quando occorre avere una buona agilità delle dita, ad es. nella saldatura TIG. Per tutti gli altri metodi di saldatura si consiglia l'uso dei guanti in versione A.

Nota: Il carattere [x] al posto di un numero significa che il guanto non è stato progettato per l'applicazione corrispondente a questo controllo.

- Note:**
- attualmente non esiste un procedimento di controllo normalizzato per la permeabilità dei materiali usati nei guanti di protezione rispetto alle radiazioni UV. Attualmente però i guanti di protezione per saldatori normalmente proteggono contro i raggi UV.
 - con le attrezzature di saldatura ad arco non è possibile proteggere dal contatto diretto tutte le parti soggette alla tensione di saldatura a causa delle condizioni di lavoro.

- se sono previsti guanti per la saldatura ad arco: questi guanti non proteggono contro le folgorazioni elettriche dovute ad apparecchiature guaste o al contatto con parti sotto tensione. I guanti bagnati, sporchi o eccessivamente imbevuti di sudore hanno una resistenza inferiore con conseguente aumento del rischio di subire folgorazioni.
- Questo modello non contiene sostanze in quantità notoriamente tali da influire sulla salute o sulle condizioni igieniche dell'utilizzatore.
- Non è garantita la protezione contro rischi o pericoli non menzionati in questi documenti.
- Le prestazioni menzionate valgono solo per il palmo del guanto.
- Questo modello non si deve usare nella saldatura ad arco!

Materiale 581310
Cotone/pelle crosta

Nota: Prima dell'uso l'utente dovrebbe fare un'analisi dei rischi verificando la compatibilità di un determinato paio di guanti di protezione per il campo d'impiego previsto. La massima durata d'uso dipende dall'attività svolta e dalla persona.

Aggiunta:
"Il test di laboratorio valgono solo come aiuto nella scelta, non possono quindi simulare le effettive condizioni sul posto di lavoro. Spetta quindi sempre all'utilizzatore e non al produttore esaminare l'adeguatezza di un determinato guanto per l'impiego previsto. L'equipaggiamento protegge dai rischi meccanici di media entità."

Pulizia e manutenzione
Pulizia e manutenzione: i livelli di potenza indicati si basano su controlli eseguiti esclusivamente su guanti non usati. Non è possibile trasferire i risultati ai guanti già sottoposti a trattamento. Prima dell'uso i guanti nuovi ed usati dovranno essere accuratamente esaminati per verificare la presenza di difetti, in particolare dopo che sono stati sottoposti a pulizia.

Conservazione/durata:
conservare i guanti nel loro imballaggio originale, in un luogo fresco e asciutto (5-25 °C) e proteggerli dall'irraggiamento solare diretto.
Ciascun guanto ha una data di scadenza individuale, a seconda dei materiali utilizzati. Sul guanto, la data di produzione è indicata nel formato mese/anno.
Non è possibile indicare la reale data di scadenza durante l'utilizzo, poiché dipende dalle condizioni di utilizzo.

Ciò presuppone che il guanto venga conservato nella modalità prescritta. Per ogni singolo caso, va eseguita una valutazione dei rischi individuale. Questi guanti possono durare anche 3-5 anni successivamente alla loro produzione.

Invecchiamento
Se vengono conservati correttamente (umidità, temperatura, pulizia, ventilazione, luce), i loro livelli di prestazione non possono essere influenzati in modo significativo dall'invecchiamento.

Smaltimento
Se usati in modo corretto, i guanti possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. I guanti contaminati, da cui possano derivare pericoli, vanno smaltiti secondo specifiche disposizioni. Informazioni in merito sono disponibili presso l'associazione per lo smaltimento dei rifiuti di competenza.

Dichiarazione di conformità:
La dichiarazione di conformità si può scaricare dal seguente sito web www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

FR Manuel d'utilisation

Règlement (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388 :2016 + A1:2018, pour les risques mécaniques moyens (KAT II).

Manipulation
Étant donné que les gants sont conçus pour des buts précis, il se peut que les longueurs diffèrent des exigences de la norme EN ISO 21420:2020.
Vérifiez que les gants sont intacts avant de les utiliser. N'utilisez plus des gants endommagés ou dont les propriétés sont modifiées.

EN 388 : risques mécaniques	
	a résistance à l'usure 0–4
	b Résistance à la coupe (essai de coupe) 0–5
	c résistance à l'allongement d'une déchirure 0–4
	d résistance à la piqûre 0–4
	e Résistance à la coupure (TDM) A–F

Tous les niveaux de puissance concernent uniquement la partie enduite du gant.
Le classement global des gants avec deux ou plusieurs couches qui ne sont pas reliées entre elles ne fournit pas nécessairement une confirmation de performance de la couche extérieure.

EN 407 : risques thermiques	
	a inflammabilité 0–4
	b chaleur par contact 0–4
	c chaleur convective 0–4
	d chaleur par rayonnement 0–4
	e petites projections de métal fondu 0–4
	f grosses projections de métal fondu 0–4

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures
Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité de pièces de machine mobiles.

AVERTISSEMENT ! Danger de mort ou risque de blessure probable !
Les résultats de contrôle se rapportent uniquement aux pièces renforcées/recouvertes du gant. Le gant ne doit pas être mis en contact avec une flamme ouverte

AVERTISSEMENT ! Danger de mort ou risque de blessure probable !
Les gants de protection de soudage n'offrent aucune protection si l'équipement de soudage est défectueux ou qu'il est utilisé à mauvais escient. Les gants de protection ne sont pas adaptés lorsqu'ils doivent être utilisés pour protéger d'une décharge électrique conformément à la norme EN 60903.

Remarque : Les gants du modèle B sont recommandés lorsqu'une grande dextérité est de rigueur, par exemple lors d'un soudage TIG. Les gants du modèle A sont recommandés pour les procédés de soudage courants.

Remarque : Le symbole [x] en lieu et place d'un chiffre signifie que le gant n'a pas été conçu pour l'application correspondant à ce test.

- Remarques :**
- il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode d'essai normalisée pour la transmission de rayonnement UV des matériaux du gant. Toutefois, les gants de protection sont actuellement fabriqués pour le soudage de façon à ne laisser passer aucun rayonnement UV.
 - Les dispositifs de soudage à arc ne permettent pas de protéger toutes les pièces conductrices de tension de soudage contre un contact direct provoqué par le fonctionnement.
 - Au cas où les gants sont prévus pour le procédé de soudage à l'arc : ces gants n'offrent aucune protection contre les décharges électriques provoquées par un appareil défectueux ou au contact avec des pièces conductrices. Les gants mouillés, sales ou gorgés de sueur ont une faible résistance à l'électricité, ce qui augmente le risque de décharge électrique.
 - Ce modèle ne contient aucune substance en quantité connue capable de nuire à la santé ou aux conditions d'hygiène de l'utilisateur.
 - La protection contre les risques ou les dangers qui ne sont pas mentionnés dans cette documentation n'est pas garantie.
 - Les niveaux de puissance mentionnés ne valent que pour la surface de la paume des gants.
 - Ne pas utiliser le modèle pour le soudage à l'arc !

EN 388: Mechanical risks	
	a Abrasion resistance 0–4
	b Resistance to cuts (Coupe test) 0–5
	c Tear growth resistance 0–4
	d Resistance to puncturing 0–4
	e Resistance to cuts (TDM) A–F

All performance levels apply only to the coated part of the glove.
The overall classification of gloves with two or several non-connected layers does not necessarily reflect the performance capability of the outer layer.

EN 407: Thermal risks	
	a Flammability 0–4
	b Contact heat 0–4
	c Convection heat 0–4
	d Radiation heat 0–4
	e Small splashes of molten metal 0–4
	f Large splashes of molten metal 0–4

Remarque : Avant l'utilisation, l'utilisateur doit mener une analyse de risque en vérifiant si les gants de protection conviennent pour l'utilisation prévue. La durée maximale de port dépend de l'activité exercée et de la personne.

Complément :
Les tests en laboratoire servent d'aide à la sélection, mais ils peuvent cependant ne pas simuler les conditions de travail réelles. Il en va donc de la responsabilité de l'utilisateur, et non du fabricant, de vérifier qu'un gant soit bien adapté à l'utilisation prévue. L'équipement protège contre les risques mécaniques moyens.

Nettoyage et entretien
Nettoyage et entretien : Les niveaux de performance donnés sont basés sur des contrôles menés exclusivement sur des gants inutilisés. Un transfert de résultats sur les gants n'est pas possible après traitement. Avant utilisation, il convient de vérifier que les gants neufs ou utilisés ne présentent aucun défaut, en particulier après un nettoyage.

Stockage/durabilité :
Conservez les gants dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec (5 à 25 °C) et protégez-les du rayonnement direct du soleil.

Chaque gant a sa propre date d'expiration qui dépend des matériaux utilisés. La date de fabrication est présentée sous le format Mois/Année

Il n'est pas possible de donner une date d'expiration réelle car celle-ci dépend des conditions d'utilisation.
Cette date implique que le gant soit conservé de la façon décrite. Une évaluation des risques doit être effectuée pour chaque cas. Les gants peuvent encore être utilisés 3 à 5 ans après leur fabrication.

Veillesissement
En cas de stockage correct (humidité, température, propreté, aération, lumière), les niveaux de puissance ne peuvent pas être influencés considérablement par le vieillissement.

Mise au rebut
Il convient de vous débarrasser des gants en les jetant avec les ordures ménagères. Les gants de protection usés qui pourraient provoquer un accident doivent être jetés comme il se doit. Vous obtiendrez des informations à ce sujet auprès de l'association pour l'élimination des déchets responsable.

Déclaration de conformité :
La déclaration de conformité peut être téléchargée à partir du site Web suivant www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

GB Operating instructions

Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 + A1:2018, for medium mechanical risks (KAT II)

Handling
Since the gloves are customised for special purposes, the lengths may deviate from the requirements of EN ISO 21420:2020.
Check the gloves for damages before use. Damaged gloves or those that appear to have changed properties should not be used.

EN 388: Mechanical risks	
	a Abrasion resistance 0–4
	b Resistance to cuts (Coupe test) 0–5
	c Tear growth resistance 0–4
	d Resistance to puncturing 0–4
	e Resistance to cuts (TDM) A–F

All performance levels apply only to the coated part of the glove.
The overall classification of gloves with two or several non-connected layers does not necessarily reflect the performance capability of the outer layer.

EN 407: Thermal risks	
	a Flammability 0–4
	b Contact heat 0–4
	c Convection heat 0–4
	d Radiation heat 0–4
	e Small splashes of molten metal 0–4
	f Large splashes of molten metal 0–4

WARNING! Risk of injury! Gloves may not be used near moving machine parts.

WARNING! Probable danger to life and risk of injury!
The test results refer only to the reinforced/coated parts of the glove. The glove may not come into contact with a naked flame.

WARNING! Probable danger to life and risk of injury!
Protective gloves for welders do not provide protection in the event of defective welding equipment or incorrect use of welding equipment. They are not suitable in instances in which protective gloves must be used to protect against electrical shock in accordance with EN 60903.

Note: Gloves of Type B are recommended when high finger dexterity is required, e.g. when TIG welding. For all other welding procedures, gloves of Type A are recommended.

Note: The character [x] in place of a number means that the glove has not been constructed for the application in this test.

- Notes:**
- At the moment, there is no standardised testing procedure for the porosity of glove materials with regard to UV radiation. However, protective gloves for welders are currently designed to not allow UV radiation to pass.
 - When using arc welding equipment, it is not possible to protect all parts that carry welding voltage against operational direct contact.
 - If gloves are intended for arc welding: These gloves offer not protection against electrical shock caused by defective devices or by touching parts that carry voltage. Wet, dirty or sweat soaked gloves have a reduced resistance to electricity which thus increases the risk of electrical shock.
 - This model does not contain substances in quantities known to affect the user's health or hygienic conditions.
 - Protection against risks or dangers not mentioned in these documents is not guaranteed.
 - The above performance levels apply only to the palm of the glove.
 - The model must not be used for arc welding!

Supplement:
"The lab tests are intended to provide a selection guide, but they cannot simulate actual workplace conditions. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer to check the suitability of a specific protective glove for the intended application. The maximum wearing time depends on the activity and person.

Cleaning and care
Cleaning and maintenance: The performance levels stated are based on tests performed exclusively on unused gloves. It is not possible to transfer of the results to gloves after care treatment. New and used gloves should be thoroughly checked for defects before use and especially after cleaning.

Storage/Shelf life:
Store gloves in their original packaging in a cool, dry place (5-25 °C) and protect them from direct sunlight.

Each glove has an individual expiration date, depending on the materials used. The glove shows the date of manufacture in month/year format.

The actual expiration date during use cannot be given as it depends on the conditions of use.
This requires that the glove is stored in the prescribed manner. An individual risk assessment must be carried out for each individual case.
3-5 years after manufacture, these gloves may be durable.

Ageing
If stored properly (humidity, temperature, clean, ventilated, light), the performance levels cannot be significantly affected by ageing.

Disposal
Correct handling requires the gloves to be disposed of in the household waste. Contaminated protective gloves which may pose a risk are to be disposed of professionally. Information can be obtained from the relevant waste disposal authorities.

Declaration of conformity:
The declaration of conformity can be downloaded from the following website www.emil-lux.de/de/downloads/eg-konformitaetserklaerung/

CZ Návod k použití

Nařízení (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 + A1:2018, pro střední mechanická rizika (KAT II)

Zacházení
Protože jsou tyto rukavice přizpůsobeny na speciální účel, mohou se délky odchýlovat od požadavků normy EN ISO 21420:2020.
Před použitím zkontrolujte neporušenost rukavic. Poškozené rukavice nebo rukavice se změněnými vlastnostmi dále nepoužívejte.

EN 388: Mechanická rizika	
	a Odolnost proti oděru 0–4
	b Odolnost proti přerezu (Coupe Test) 0–5
	c Pevnost v dalším trhání 0–4
	d Odolnost proti propíchnutí 0–4
	e Odolnost proti přerezu (TDM) A–F

Všechny stupně odolnosti se týkají jen části rukavice, která je opatřena povlakem.
Celková klasifikace u rukavic se dvěma nebo více vrstvami, které nejsou navzájem propojené, nutně neodráží odolnost vnější vrstvy.

EN 407: Tepelná rizika		
 abc def 413 X4 X	a	Hořlavost 0–4
	b	Kontaktní teplota 0–4
	c	Konvektivní teplota 0–4
	d	Tepelné záření 0–4
	e	Malé stříkance roztaveného kovu 0–4
	f	Velké stříkance roztaveného kovu 0–4

